





Ausgangssituation:

Nach einer Fraktur war Zahn 11 insuffizient mit einer Kompositfüllung versorgt worden.

Lösung:

Der Zahn erhielt eine Krone mit Zirkongerüst und wurde individuell verblendet.



Behandler:

Dr. Sebastian Horvath

Praxis für Zahnheilkunde
Bahnhofstrasse 24
79798 Jestetten
E-Mail: kontakt@drhorvath.de



Zahntechniker:

ZTM Claus-Peter Schulz

Zahntechnik Gebrüder Schulz
Schwarzwaldstraße 133
76532 Baden-Baden
E-Mail: Claus-Peter@
zahntechnik-schulz.de