





Angangssituation:

Die Patientin litt unter dem Aussehen der Oberkiefer-Frontzähne. Insbesondere störten sie die Zahnlücken sowie die unharmonischen Zahnformen. Die seitlichen Oberkiefer-Schneidezähne waren genetisch nicht angelegt.

Lösung:

An Zahn 21 wurde eine neue Krone angefertigt. Die Zähne 13, 11 und 23 wurden mit monolithischen Veneers aus Lithiumdisilikat-Glaskeramik versorgt.



Zahntechniker:

Claus-Peter Schulz
ZTM
Korrespondenzadresse:
Zahntechnik Gebrüder Schulz
Lange Straße 68
76530 Baden-Baden
E-Mail: Claus-Peter@
zahntechnik-schulz.de



Behandler:

Sebastian Horvath
Dr.
Korrespondenzadresse:
Praxis für Zahnheilkunde
Bahnhofstraße 24, 79798 Jestetten
E-Mail: kontakt@drhorvath.de