





copyright by
all rights reserved
QuintessenZ





Ausgangssituation:

Die Patientin litt unter dem Aussehen der Oberkiefer-Frontzähne. Insbesondere störten sie die Zahnlücken sowie die unharmonischen Zahnformen. Die seitlichen Oberkiefer-Schneidezähne waren genetisch nicht angelegt.

Lösung:

An Zahn 21 wurde eine neue Krone angefertigt. Die Zähne 13, 11 und 23 wurden mit monolithischen Veneers aus Lithiumdisilikat-Glaskeramik versorgt.



Zahntechniker:

Claus-Peter Schulz

ZTM

Korrespondenzadresse:

Zahntechnik Gebrüder Schulz

Lange Straße 68

76530 Baden-Baden

E-Mail: Claus-Peter@

zahntechnik-schulz.de



Behandler:

Sebastian Horvath

Dr.

Korrespondenzadresse:

Praxis für Zahnheilkunde

Bahnhofstraße 24, 79798 Jestetten

E-Mail: kontakt@drhorvath.de