EXZELLENTE DENTALE ÄSTHETIK

Copyright © all rights reserved

Copyright © 2019
all rights reserved
Quintessenz



Behandler:
Dr. Sebastian Horvath
Dr. Nicole Horvath
Praxis für Zahnheilkunde
Bahnhofstrasse 24
79798 Jestetten
E-Mail: kontakt@drhorvath.de

Zahntechniker:
ZTM Claus-Peter Schulz
Zahntechnik Gebrüder Schulz
Lange Straße 68
76530 Baden-Baden
E-Mail:
Claus-Peter@zahntechnik-schulz.de

Ausgangssituation:
Frakturierte Veneers an den Zähnen 11 und 21 infolge eines Unfalls.

Lösung:
Neuanfertigung der Veneers mit verblendeter Lithiumdisilikat-Glaskeramik und Angleichung des Gingivalsaums an Zahn 21. Vor dem Zementieren wurde der Effekt des Zements auf die Restaurationen mit einer Paste ausprobiert.